

# INVENTÁRIO DOS 53 FORNOS DE PÃO COMUNITÁRIOS DE CASTROLABOREIRO E LAMASDE MOURO (2014 – 2017). OS FORNOS DOS “LUGARES FIXOS” – PARTE 3

*Inventory of the 53 bread ovens of Castro Laboreiro and Lamas de Mouro (2014-2017). The bread ovens at the “lugares fixos” – part 3*

Diana Alexandra Simões Carvalho

E-mail: [dianacarvalho.pt@gmail.com](mailto:dianacarvalho.pt@gmail.com)

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

O mérito e importância deste trabalho foram  
oficialmente reconhecidos pela Câmara Municipal  
de Melgaço e pela Associação para o  
Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional  
da Peneda-Gerês.



“Selo de qualidade”  
do Município de  
Melgaço.



“Trabalho de mérito  
reconhecido pela  
ADERE PENEDA-  
GERÉS”.

## **Resumo**

Este último segmento do inventário dos 53 fornos de pão comunitários de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro está dedicado aos 7 fornos situados nos "lugares fixos" (600-1000mts) de Castro Laboreiro. Também contempla os 2 fornos de Lamas de Mouro, freguesia em União com Castro Laboreiro, desde a reforma administrativa de 2013.

**Palavras-chave:** Inventário, Fornos de Pão, Castro Laboreiro, Lamas de Mouro, Melgaço, Parque Nacional da Peneda-Gerês.

## **Abstract**

The last segment of the inventory article of the 53 communal bread ovens of Castro Laboreiro and Lamas de Mouro is dedicated to the 7 ovens located in the "lugares fixos" (600-1000mts) of Castro Laboreiro. It also contemplates the 2 ovens of Lamas de Mouro, a parish in union with Castro Laboreiro, since the administrative reform of 2013.

**Keywords:** Inventory, Bread Ovens, Castro Laboreiro, Lamas de Mouro, Melgaço, Parque Nacional da Peneda-Gerês.

# Breves apontamentos sobre as fichas técnicas de inventário dos fornos dos "lugares fixos" de Castro Laboreiro, e dos fornos de Lamas de Mouro

1.

Neste último segmento do inventário, os fornos estudados foram aqueles localizados nos "lugares fixos" de Castro Laboreiro. Também contempla os 2 fornos de Lamas de Mouro, freguesia em União com Castro Laboreiro, desde a reforma administrativa de 2013.

O aglomerado de fornos comunitários correspondente aos "lugares fixos" de Castro Laboreiro está dispostos em duas sequências de acesso. Embora servidas por estradas diferentes, estão localizadas na margem direita do rio. A primeira sequência, servida pela estrada EN202-3 e estradas secundárias de acesso aos lugares, é composta pelos fornos de: Portelinha - Vido - Várzea Travessa - Coriscadas – Vila; contudo, o forno de Coriscadas requer um desvio da EN202-3 para a estrada M1158, que deve ser percorrida até à aldeia, onde se encontra o forno. O lugar de Coriscadas é particularmente sensível à designação de "lugar fixo", pois, tradicionalmente, era uma inverneira. Aquando da realização deste inventário, a população referiu que, nas últimas décadas do século XX, o lugar de Coriscadas tinha sido ocupado permanentemente, tendo-se adotado o seu parecer no presente trabalho. Para compreender o contexto do lugar enquanto inverneira, é recomendável a leitura da obra de Alexandra

Cerveira Lima, “Castro Laboreiro, povoamento e organização de um território serrano”.

A segunda sequência a ser visitada é composta pelos fornos de Ribeiro de Cima e Ribeiro de Baixo, servida pela estrada M1160.

Quanto aos fornos de Lamas de Mouro, utilizou-se a EN202-3 e as estradas secundárias de acesso aos lugares. Os fornos de Lamas de Mouro estão ambos a cerca de 900mts de altitude. Igualmente ao que se fez nos artigos anteriores, dispuseram-se as fichas de inventário por ordem alfabética. Relativamente aos campos das fichas que se repetiram de forma sistemática foram também retirados e expostos abaixo. O primeiro campo, reservado ao número da ficha, coincide com os subtítulos iniciados em 2.1. O segundo campo, relativo ao nome do responsável pelo preenchimento é o mesmo da autora deste trabalho. Na secção de "Enquadramento administrativo e localização" verifica-se que todos os fornos se localizam no mesmo contexto:

<i>Concelho:</i>	Melgaço
<i>Freguesia:</i>	Castro Laboreiro
<i>CGN:</i>	160302

Os fornos referentes a Lamas de Mouro enquadram-se de outra forma:

<i>Concelho:</i>	Melgaço
<i>Freguesia:</i>	Lamas de Mouro
<i>CGN:</i>	160309

Na secção "Características gerais", confirma-se que o período de maior atividade de todos estes fornos, incluindo os de Lamas de Mouro, se enquadram dentro dos seguintes parâmetros:

*Época do ano de maior atividade:* Todo o ano.



Os conteúdos das notas de campo repetem-se, conforme também ficou explicado na "Parte 1" e "Parte 2", estando relacionadas com o ciclo de cozedura e com alguns aspectos culturais de utilização dos fornos. Esta advertência é válida quer para os fornos de Castro Laboreiro quer para os fornos de Lamas de Mouro.

Fichas técnicas de  
inventário - 7 fornos

2.1

2.

Ficha nº 45 - Coriscadas



**Enquadramento administrativo e localização**

<i>C.M.P. 1/25000:</i>	Nº004
<i>Coordenadas GPS:</i>	42° 2' 52" N 8° 9'15.1" W
<i>Coordenadas decimais:</i>	42.047778, -8.154194
<i>Acessos:</i>	Estrada nacional e estrada municipal.
<i>Implantação:</i>	Terreno nivelado.
<i>Confrontações:</i>	Caminho público a O. Terreno particular a E. Imóvel particular a N. Fontanário público a S.
<i>Elevação:</i>	1042mts
<i>Orientação da entrada:</i>	O.
<i>Proteção existente:</i>	Não tem.

<i>Histórico</i>	<i>Referências documentais e bibliográficas:</i>	Livro de Atas de 2003-2011 - ata de 5/10/2003.
	<i>Registo predial ou urbano:</i>	Não tem.
	<i>Data de construção:</i>	Não há memória.
	<i>Período de atividade:</i>	Memória da última cozedura data de 2013.
	<i>Restauros:</i>	Último restauro em 2003.
	<i>Proprietários:</i>	Não tem.
	<i>Gestores:</i>	A comunidade daquele lugar.
	<i>Construtores:</i>	Não há memória.
	<i>Situação atual:</i>	Ativo.



### Características Gerais

<i>Técnica construtiva:</i>	Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.
<i>Materiais presentes:</i>	Granito, cimento, telha e madeira.
<i>Capacidade da fornalha:</i>	12 pães.
<i>Produtos confeccionados:</i>	Pão. Carne.

### Dimensões

<i>Secções do forno</i>		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Prof.</i>
<i>Parede lateral (S)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 110cm	740cm	-
	<i>Interior</i>	Arestas niveladas 218cm	a 440cm	-
<i>Parede frontal (O)</i>	<i>Exterior</i>	Arestas niveladas 188cm	a 419cm	-
	<i>Interior</i>	Arestas niveladas 197cm	Cumieira – 310cm	-
<i>Entrada (O)</i>		Arestas niveladas 185cm	a 93cm	-
<i>Boca da fornalha (E)</i>		Arestas niveladas 72cm	a 56cm	180cm

### Análise da estrutura

<i>Planta:</i>	Retangular com abside.
----------------	------------------------

#### *Estruturas Exteriores*

<i>Cobertura:</i>	Em telha, composta por duas partes de duas águas cada uma. Uma sobre a antecâmara da fornalha e outra, ligeiramente rebaixada, sobre a câmara do forno de cozer.
<i>Chaminé:</i>	Em cimento.
<i>Paredes:</i>	Sem elementos relevantes de análise. Parede S termina num desnível entre a estrutura do forno e a câmara da fornalha.
<i>Entrada:</i>	Orientada a O, de recorte retangular.
<i>Porta:</i>	Em metal.

#### *Estruturas Interiores*

<i>Cobertura:</i>	Em lajes de granito, suportado por dois arcos de volta perfeita e uma estrutura triangular em esteios colocada diretamente acima da câmara do forno de cozer.
<i>Apoios:</i>	Em redor do forno.



<i>Paredes:</i>	Os arcos assentam nas bancadas das paredes S e N. Na parede N, por baixo de uma das bancadas existe uma reentrância, semelhante à de uma “borralheira”.
<i>Saídas de Fumo:</i>	Uma na parede E, localizada na traseira da câmara da fornalha. Outra diretamente acima da fornalha.
<i>Janelas:</i>	Não tem.
<i>Chaminé:</i>	Não tem.
<i>Fornalha:</i>	Orientada a E, de entrada quadrangular. Interior em cúpula, revestida a tijolo refratário.
<i>Porta da fornalha:</i>	Em metal.

#### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 12/11/2014, pela Professora Amabélia (mais de 70 anos), residente no Lugar das Coriscadas:

No dia da romaria local ou em dias de casamento, assava-se carne.

# 2.2

## Ficha nº 46 - Portelinhas



### Enquadramento administrativo e localização

<i>C.M.P. 1/25000:</i>	Nº004
<i>Coordenadas GPS:</i>	42° 3' 16.9" N 8° 10' 13.2" W
<i>Coordenadas decimais:</i>	42.054694, -8.170333
<i>Acessos:</i>	Estrada nacional. Estrada secundária.
<i>Implantação:</i>	Terreno desnivelado.
<i>Confrontações:</i>	Caminho público a SO e SE. Imóvel particular a NO e NE. Fontanário público a O.
<i>Elevação:</i>	1049mts
<i>Orientação da entrada:</i>	SO.
<i>Proteção existente:</i>	Não tem.

Histórico *Referências documentais e bibliográficas:*

e Livro de Atas de 1987-1995 - ata de 6/6/1993.  
Livro de Atas de 2011-2013 - ata de 8/9/2012.

<i>Registo predial ou urbano:</i>	Não tem.
<i>Data de construção:</i>	Não há memória.
<i>Período de atividade:</i>	Última cozeda data de 2012.
<i>Restauros:</i>	Restauro em julho de 1993. Restauro em julho de 2012.
<i>Proprietários:</i>	Não tem.
<i>Gestores:</i>	A comunidade daquele lugar.
<i>Construtores:</i>	Não há memória.
<i>Situação atual:</i>	Ativo.

### Características Gerais

<i>Técnica construtiva:</i>	Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.
<i>Materiais presentes:</i>	Granito, cimento, telha e madeira.
<i>Capacidade da fornalha:</i>	14 pães.
<i>Produtos confeccionados:</i>	Pão. Carne.

### Dimensões

<i>Secções do forno</i>		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Profundidade</i>
<i>Parede lateral (SE)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 313cm	393cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda – 375cm		
	<i>Exterior</i>	Aresta à direita - 246cm	400cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda – 261cm		
<i>Parede frontal (SO)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 313cm	731cm	-
		Aresta à esquerda – 178cm		
		Cumieira – 420cm		
	<i>Interior</i>	Aresta à direita – 184cm à esquerda – 261cm Cumieira – 410cm	561cm	-
<i>Entrada (SO)</i>		Arestas niveladas a 190cm	102cm	-
<i>Boca da fornalha (S)</i>		Arestas niveladas a 51cm	51cm	130cm

### Análise da estrutura

*Planta:* Retangular.

#### Estruturas Exteriores

*Cobertura:* Duas águas, em lajes de granito.

*Chaminé:* Não tem.

*Paredes:* Sem elementos relevantes de análise à exceção das gravuras e inscrições nas pedras da ombreira e da padieira da entrada.

*Entrada:* Orientada a SO, de recorte retangular.

*Porta:* Em madeira.

#### Estruturas Interiores

*Cobertura:* Em lajes de granito, suportado por dois arcos de volta perfeita, apoiados em colunas baixas e robustas, compostas por blocos de granito sobrepostos. Os arcos assentam num capitel rudimentar.

*Apoios:* Um na parede NE, unido a um na parede SE. Um banco na parede SE, colocado antes da primeira coluna.

*Paredes:* Parede SO apresenta blocos de granito salientes em sequência que aparecem ter servido de suporte a alguma estrutura. Na parede NE existem também algumas pedras salientes.

*Saídas de Fumo:* Uma na parede do forno de cozer.

*Janelas:* Uma na parede SO e outra na parede SE.

*Chaminé:* Não tem.

*Fornalha:* Orientada a S, entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula, revestida a tijolo refratário.

*Porta da fornalha:* Em metal e vidro. Abre em duas partes.

**Notas de campo e informações adicionais:**

---

Informações prestadas no dia 21/08/2014, por Adélia (ou Adília) esposa de Arlindo (mais de 70 anos), residentes em Portelinha:

Cozia diariamente. Era costume em dias de casamento ou festa de o Lugar fazer-se um assado que consistia num “cabrito ou num anho e arroz”. A D. Adélia afirma que estas tradições existiram até surgirem as primeiras cozinhas a gás. O casamento desta senhora ainda foi segundo esta tradição, no ano de 1967. Em dias santos e domingos não se cozia o pão. Também serviu de casa-abrigo a "mendigos e latoeiros". Adélia recorda-se que os latoeiros também restauravam peças em cerâmica, utilizando agrafos e uma massa específica. Não tinha chave.

---

# 2.3

## Ficha nº 47 – Ribeiro de Baixo

### Enquadramento administrativo e localização



<i>C.M.P. 1/25000:</i>	Nº009
<i>Coordenadas GPS:</i>	41° 57' 6.1" N 8° 11' 0.5" W
<i>Coordenadas decimais:</i>	41.951694, -8.183472
<i>Acessos:</i>	Estrada municipal e estradas secundárias.
<i>Implantação:</i>	Desnívelado.
<i>Confrontações:</i>	Acesso particular a O. Terreno particular a N, S e E.
<i>Elevação:</i>	580mts
<i>Orientação da entrada:</i>	O.
<i>Proteção existente:</i>	Não tem.

<i>Histórico</i>	<i>Referências documentais bibliográficas:</i>	e Livro de Atas de 2011-2013 - ata de 8/9/2012.
	<i>Registo predial ou urbano:</i>	Não tem.
	<i>Data de construção:</i>	Não há memória.
	<i>Período de atividade:</i>	Memória da última cozedura data de 1982.
	<i>Restauros:</i>	Não há memória.
	<i>Proprietários:</i>	Não tem.
	<i>Gestores:</i>	A comunidade daquele lugar.
	<i>Construtores:</i>	Não há memória.
	<i>Situação atual:</i>	Inativo.

### Características Gerais

<i>Técnica construtiva:</i>	Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.
<i>Materiais presentes:</i>	Granito, cimento.
<i>Capacidade da fornalha:</i>	9 pães.
<i>Produtos confeccionados:</i>	Pão.

### Dimensões

<i>Secções do forno</i>	<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Prof.</i>
<i>Parede lateral (S)</i>	Aresta à direita – 340cm (aprox.) Aresta à esquerda – 130cm	410cm	-
<i>Interior</i>	Aresta à direita - 190cm Aresta à esquerda – 1,30m	285cm	-



<i>Parede frontal (O)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 2,20m	450cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda – 2,60m Aresta à direita – 2,00m	(aprox.) 270cm	-
<i>Entrada (O)</i>		Aresta à esquerda – 1,90m		
		Arestas niveladas a 160cm (aprox.)		70cm
<i>Boca da fornalha (N)</i>		Arestas niveladas a 50cm	40cm	125cm

### Análise da estrutura

*Planta:* Retangular com cabeceira.

#### *Estruturas Exteriores*

*Cobertura:* Arruinada.

*Chaminé:* Não tem.

*Paredes:* Arruinadas. Parede O, S e E encontram-se num terreno particular. Parede N encostada a uma elevação de terreno (atualmente), e as lajes de granito da cobertura, restantes, são visíveis da estrada que passa a N.

*Entrada:* Orientada a O, de recorte retangular.

*Porta:* Não tem.

#### *Estruturas Interiores*

*Cobertura:* Arruinado

*Apoios:* Em frente à fornalha.

*Paredes:* Visibilidade obstruída pela vegetação.

*Saídas de Fumo:* Não há.

*Janelas:* Não tem.

*Chaminé:* Não tem ou não está visível.

*Fornalha:* Orientada a N, quadrangular, interior em granito.

*Porta da fornalha:* Não tem.

### Notas de campo e informações adicionais:

Este forno esteve para ser reparado pela Junta de Freguesia em 2012, tendo ficado em ata essa referência, porém preferiram utilizar a verba noutras obras da freguesia. Informações prestadas no dia 10/09/2014, por Ilda Xavier (75 anos), Avelino Xavier (93 anos), Emílio Domingues e Maria do Carmo Fernandes (mais de 80 anos), residentes no Ribeiro de Baixo: Cobertura original era em granito estando arruinada desde a década de 1950. Segundo

os testemunhos nunca teve porta. Efetivamente, as pedras que compõem a entrada não apresentam nenhum sistema de fecho (nem vestígios talhados na pedra ou de metal). Avelino Xavier refere que a razão deste forno ter caído em desuso foi a preferência pelos fornos particulares, que a maioria dos núcleos familiares do Ribeiro de Baixo já tinha, na sua lembrança, desde a sua infância (década de 1920).

---

# 2.4

## Ficha nº 48 – Ribeiro de Cima

### Enquadramento administrativo e localização



<i>C.M.P. I/25000:</i>	Nº009
<i>Coordenadas GPS:</i>	41° 58' 12.1" N 8° 10' 55.1" W
<i>Coordenadas decimais:</i>	41.970028, -8.181972
<i>Acessos:</i>	Estrada municipal e estradas secundárias.
<i>Implantação:</i>	Terreno desnivelado.
<i>Confrontações:</i>	Caminho público a O e N. Fontanário público a SO. Corga de água a S. Terreno particular a E.
<i>Elevação:</i>	729mts
<i>Orientação da entrada:</i>	da O.
<i>Proteção existente:</i>	Não tem.

<i>Histórico</i>	<i>Referências documentais e bibliográficas:</i>	Não tem.
<i>Registo predial ou urbano:</i>		Não tem.
<i>Data de construção:</i>		Não há memória.
<i>Período de atividade:</i>		Memória da última cozedura data de 08/2013.
<i>Restauros:</i>		Restauro em 1984.
<i>Proprietários:</i>		Não tem.
<i>Gestores:</i>		A comunidade daquele lugar.
<i>Construtores:</i>		Não há memória.
<i>Situação atual:</i>		Ativo para incineração de outros materiais.

### Características Gerais

Técnica construtiva:	Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.
Materiais presentes:	Granito, cimento, tijolo de barro.
Capacidade fornalha:	da 7 pães.
Produtos confeccionados:	Pão. Carne.

### Dimensões

<i>Secções do forno</i>		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Prof.</i>
<i>Parede lateral (N)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 161cm	300cm	-
		Aresta à esquerda – 227cm		
	<i>Interior</i>	Aresta à direita – 231cm	257cm	-
		Aresta à esquerda – 200cm		
<i>Parede frontal (O)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 300cm	665cm	-
		Aresta à esquerda - 161cm		
	<i>Interior</i>	Aresta à direita - 200cm	391cm	-
		Aresta à esquerda – 205cm		
<i>Entrada (O)</i>		Arestas niveladas a 179cm	83cm	-
<i>Boca da fornalha (S)</i>		Arestas niveladas a 53cm	37cm	114cm

### Análise da estrutura

#### *Exterior*

<i>Planta:</i>	Retangular com cabeceira
<i>Cobertura:</i>	Laje de cimento colocada na horizontal sobre a estrutura do forno.
<i>Chaminé:</i>	Chaminé em tijolo, encimada por uma laje de cimento.
<i>Paredes:</i>	Apresentam graves sinais de degradação.
<i>Entrada:</i>	Orientada a O, entrada de recorte retangular.
<i>Porta:</i>	Sem Porta.

#### *Interior*

<i>Cobertura:</i>	Em tijolo e cimento.
<i>Apoios:</i>	Um na parede E e outro na parede S. Um na parede O.
<i>Paredes:</i>	Sem elementos relevantes de análise.
<i>Saídas de Fumo:</i>	Não existem. A cantaria das paredes permite que o fumo seja escoado por elas.
<i>Janelas:</i>	Existem estruturas na parede E que aparecem terem sido janelas.



*Chaminé:* Laje de pedra horizontal, comprida, assente em dois cachorros, com o reforço de apoio de uma laje de granito na vertical do lado direito.

*Fornalha:* Orientada a S, de entrada retangular. Interior em cúpula de granito.

*Porta da fornalha:* Em metal.

---

**Notas de campo e informações adicionais:**

Assava-se carne no dia da festa do lugar e na "colagem das lajes das casas".

# 2.5

## Ficha nº 49 – Várzea Travessa

### Enquadramento administrativo e localização



<i>C.M.P. 1/25000:</i>	Nº004
<i>Coordenadas GPS:</i>	42° 2' 48" N 8° 9' 44.1" W
<i>Coordenadas decimais:</i>	42.046667, -8.162250
<i>Acessos:</i>	Estrada nacional e estrada secundária.
<i>Implantação:</i>	Terreno nivelado.
<i>Confrontações:</i>	Caminho público a S, E e N. Imóvel particular a O.
<i>Elevação:</i>	1002mts
<i>Orientação da entrada:</i>	S.
<i>Proteção existente:</i>	Não tem.

*Histórico Referências documentais e Livro de bibliográficas:* Atas de 2011-2013 - ata de 1/6/2013.

*Registo predial ou urbano:* Não tem.

*Data de construção:* Não há memória.

*Período de atividade:* Memória da última cozedura data de 2011.

*Restauros:* Restauro em 1964 (interior da fornalha). Restauro em 2013.

*Proprietários:* Não tem.

*Gestores:* A comunidade daquele lugar.



<i>Construtores:</i>	Não há memória
<i>Situação atual:</i>	Ativo.

### **Características Gerais**

<i>Técnica construtiva:</i>	Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.
<i>Materiais presentes:</i>	Granito e cimento.
<i>Capacidade da fornalha:</i>	15 pães.
<i>Produtos confeccionados:</i>	Pão.

### **Dimensões**

<i>Secções do forno</i>		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Prof</i>
<i>Parede lateral (E)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 240cm	711cm	-
		Aresta à esquerda -284cm		
	<i>Interior</i>	Aresta à direita – 284cm	378cm	-
		Aresta à esquerda – 296cm		
<i>Parede frontal (S)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 284cm	497cm	-
		Aresta à esquerda – 292cm		
		Cumieira - 430cm		
	<i>Interior</i>	Aresta à direita – 346cm	361cm	-
<i>Entrada (S)</i>		Aresta à esquerda – 284cm		
		Cumieira - 420cm		
		Arestas niveladas a 190cm	83cm	-
<i>Boca da fornalha (N)</i>		Arestas niveladas a 51cm	42cm	180 cm

### **Análise da estrutura**

<i>Planta:</i>	
<i>Estruturas Exteriores</i>	
<i>Cobertura:</i>	Duas águas, em Lages de granito.
<i>Chaminé:</i>	Em cimento, encimada por uma placa também em cimento.
<i>Paredes:</i>	Parede O parcialmente dentro de um terreno particular. Parede E apresenta 3 blocos de granito proeminentes, ao nível dos arcos no interior.
<i>Entrada:</i>	Orientada a S, de recorte retangular.
<i>Porta:</i>	Em madeira.



### ***Estruturas Interiores***

<i>Cobertura:</i>	Em lajes de granito, sustentado por três arcos de volta perfeita, dois a meio da sala e um colocado ligeiramente atrás da boca da fornalha. Os arcos estão apoiados em colunas compostas por blocos de granito do lado direito da sala que assentam nos apoios, e do lado esquerdo os arcos estão apoiados em dois blocos de granito embutidos na parede, sem continuação para colunas.
<i>Apoios:</i>	Em redor do forno.
<i>Paredes:</i>	Sem elementos relevantes de análise.
<i>Saídas de Fumo:</i>	Uma na parede O, outra na parede E e outra na parede S.
<i>Janelas:</i>	Existem estruturas na parede E que aparentam terem sido janelas.
<i>Chaminé:</i>	Laje de pedra horizontal, comprida, assente em dois cachorros, com o reforço de apoio de uma laje de granito na vertical do lado direito.
<i>Fornalha:</i>	Orientada a S, de entrada retangular. Interior em cúpula de granito.
<i>Porta da fornalha:</i>	Em metal.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 10/09/2014, por Francelina, Palmira e Maria Gonçalves (mais de 70 anos), residentes em Várzea Travessa:  
Há memória de um outro forno chamado "forno da moucha", cuja localização era circundante aos fontanários públicos, a meio deste lugar. Recordam-se que dele restava apenas uma parede ao alto.

Informações prestadas no dia 10/09/2014, por Alberto Enes (cerca de 50 anos), residente em Várzea Travessa:  
Informou que o "forno da moucha" era de grande dimensão, mas considerado privado.



# 2.6

## Ficha nº 50 – Vido

### Enquadramento administrativo e localização

<i>C.M.P. 1/25000:</i>	Nº004
<i>Coordenadas GPS:</i>	42° 2'56.4" N 8° 9'58.4" W
<i>Coordenadas decimais:</i>	42.049000, -8.166222
<i>Acessos:</i>	Estrada nacional e estrada secundária.
<i>Implantação:</i>	Terreno desnivelado.
<i>Confrontações:</i>	Caminho público a NE e NO. Fontanário público a NE. Terrenos particulares a SE e SO.
<i>Elevação:</i>	996mts
<i>Orientação da entrada:</i>	NE
<i>Proteção existente:</i>	Não tem.



*Histórico Referências documentais e bibliográficas:* Não tem.

*Registo predial ou urbano:* Não tem.

*Data de construção:* Não há memória.

*Período de atividade:* Regular.

*Restauros:* Restauro em 1964.

Restauro em 1985.

*Proprietários:* Não tem.

*Gestores:* A comunidade daquele lugar.

<i>Construtores:</i>	Não há memória.
<i>Situação atual:</i>	Ativo.

### Características Gerais

<i>Técnica construtiva:</i>	Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.
<i>Materiais presentes:</i>	Granito, cimento e tijolo.
<i>Capacidade da fornalha:</i>	13 pães.
<i>Produtos confeccionados:</i>	Pão.

### Dimensões

<i>Secções do forno</i>		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Prof.</i>
<i>Parede lateral (SO)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 290cm Aresta à esquerda – 300cm	299cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à direita – 259cm Aresta à esquerda – 275cm	290cm	-
<i>Parede frontal (SE)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 300cm Aresta à esquerda – 236cm	307cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à direita – 275cm Aresta à esquerda – 265cm (desnível de 10cm)	261cm	-
<i>Entrada (SE)</i>		Arestas niveladas a 203cm	96cm	-
<i>Boca da fornalha (NE)</i>		Arestas niveladas a 46cm	48cm	170cm

### Análise da estrutura

*Planta:* Retangular.

#### *Estruturas Exteriores*

*Cobertura:* Uma águia. Placa de cimento.

*Chaminé:* De tijolo e cimento, encimada por uma placa de cimento.

*Paredes:* Parede SO apresenta elementos arquitetónicos embutidos na parede que aparetam ter sido elementos de composição de outras estruturas.

*Entrada:* Orientada a NE, de recorte retangular.

*Porta:* Em madeira, com sistema de fecho tradicional.

#### *Estruturas Interiores*

*Cobertura:* Uma águia. Placa de cimento sustentada por vigas de metal.

<i>Apoios:</i>	Um na parede SE e outro na parede SO.
<i>Paredes:</i>	Parede SO tem elementos arquitetónicos que aparentam ter pertencido a uma coluna e a uma janela.
<i>Saídas de Fumo:</i>	Abertura quadrangular diretamente acima da boca do Forno, a abertura da chaminé exterior.
<i>Janelas:</i>	Uma na parede SO, tapada.
<i>Chaminé:</i>	Não tem.
<i>Fornalha:</i>	Orientado a NE. Entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula, revestido a tijolo refratário.
<i>Porta da fornalha:</i>	Em metal.

#### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 10/9/2014, por Rosa (75 anos) e Belarmina (67 anos), residentes no lugar do Vido:

A cobertura chegou a ser toda em granito e de duas águas.  
Nos dias santos e domingos não se cozia pão.

# 2.7

## Ficha nº 51 – Vila

### Enquadramento administrativo e localização



<i>C.M.P. 1/25000:</i>	Nº004
<i>Coordenadas GPS:</i>	42° 1' 44.4" N 8° 9' 31" W
<i>Coordenadas decimais:</i>	42.029000, -8.158611
<i>Acessos:</i>	Estrada nacional e estrada municipal
<i>Implantação:</i>	Terreno desnivelado.
<i>Confrontações:</i>	Caminho público a E, S, O e N. Fontanário público a N.
<i>Elevação:</i>	954mts
<i>Orientação da entrada:</i>	E
<i>Proteção existente:</i>	Não tem.

<i>Histórico Referências documentais bibliográficas:</i>	<i>e</i>	Livro de Atas de 1987-1995 - ata de 5/9/1993
		Livro de Atas de 1995-2003 - ata de 13/9/1998
		Livro de Atas de 1995-2003 - ata de 7/11/1998
		Livro de Atas de 1995-2003 - ata de 20/12/1998
		Livro de Atas de 1995-2003 - ata de 17/1/1999
<i>Registo predial ou urbano:</i>		Não tem.
<i>Data de construção:</i>		Não há memória.
<i>Período de atividade:</i>		Regular.
<i>Restauros:</i>		Restauro em 1976. Restauro em 1993.
<i>Proprietários:</i>		Não tem.
<i>Gestores:</i>		A comunidade da Vila.
<i>Construtores:</i>		Não há memória
<i>Situação atual:</i>		Ativo.



### Características Gerais

<i>Técnica construtiva:</i>	Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.
<i>Materiais presentes:</i>	Granito, cimento, telha, madeira e metal.
<i>Capacidade da fornalha:</i>	11 pães.
<i>Produtos confeccionados:</i>	Pão.

### Dimensões

<i>Secções do forno</i>		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Prof.</i>
<i>Parede lateral (N)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 259cm	495cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda – 183cm		
<i>Parede frontal (E)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 315cm	343cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda – 353cm		
<i>Entrada (E)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 1,83m	629cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda – 173cm		
<i>Boca da fornalha(S)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 317cm	500cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda – 315cm		
<i>Entrada (E)</i>		Arestas niveladas a 170cm	83cm	-
<i>Boca da fornalha(S)</i>		Arestas niveladas a 53cm	54cm	144cm

### Análise da estrutura

<i>Planta:</i>	Retangular com cabeceira.
<b>Estruturas Exteriores</b>	
<i>Cobertura:</i>	Duas águas, em telha.
<i>Chaminé:</i>	Não tem.
<i>Paredes:</i>	Paredes S, O e N assentam num afloramento rochoso. Parede S tem um bloco de granito saliente no canto inferior esquerdo. Parede N apresenta várias formas de aparelhar a pedra. Parede O assenta num penedo.
<i>Entrada:</i>	Orientada a E, de recorte retangular.
<i>Porta:</i>	Em metal.
<b>Estruturas Interiores</b>	
<i>Cobertura:</i>	Em telha, suportada por vigas e traves de madeira, remendado com chapas de metal.
<i>Apoios:</i>	Em todas as paredes.
<i>Paredes:</i>	Canal de escoamento de água na parede O, no canto inferior direito.

*Saídas de* Não tem.

*Fumo:*

*Janelas:* Uma na parede O.

*Chaminé:* Em granito. Composta por uma laje de granito ligeiramente arqueada, assente sobre dois cachorros.

*Fornalha:* Orientada a S. Entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula, revestido a tijolo refratário.

*Porta da* Em metal.

*fornalha:*

#### **Notas de campo e informações adicionais:**

Nada a acrescentar.



# Os fornos de pão de

## Lamas do Mouro

3.1

3.

### Ficha nº 52 – Lamas de Mouro – forno 1

#### Enquadramento administrativo e localização



<i>C.M.P. 1/25000:</i>	Nº004
<i>Coordenadas GPS:</i>	42° 3' 3.6" N 8° 11' 49.6" W
<i>Coordenadas decimais:</i>	42.051000, -8.197111
<i>Acessos:</i>	Estrada nacional e estrada secundária.
<i>Implantação:</i>	Terreno nivelado.
<i>Confrontações:</i>	Caminho público a S e O. Fontanário público a E. Terreno particular a N.
<i>Elevação:</i>	903mts
<i>Orientação da entrada:</i>	S
<i>Proteção existente:</i>	Não tem.

*Histórico Referências documentais e bibliográficas:* Livro de Atas de 1994 a 2013 - ata de 25/2/1994

Livro de Receitas e Despesas de 1979-2001 - páginas 20, 24, 45 e 50. Desde 1990 a 2000.

*Registo predial ou urbano:* Não tem.

*Data de construção:* Não há memória.

*Período de atividade:* Memória da última cozedura data de 1984.

<i>Restauros:</i>	Restauro em 1994.
<i>Proprietários:</i>	Não tem.
<i>Gestores:</i>	A comunidade daquele lugar.
<i>Construtores:</i>	Não há memória.
<i>Situação atual:</i>	Ativo.

### Características Gerais

<i>Técnica construtiva:</i>	Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.
<i>Materiais presentes:</i>	Granito, cimento e madeira.
<i>Capacidade da fornalha:</i>	7 pães.
<i>Produtos confeccionados:</i>	Pão.

### Dimensões

<i>Secções do forno</i>		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Prof.</i>
<i>Parede lateral (O)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 185cm	428cm	-
		Aresta à esquerda – 193cm		
		Cumieira – 243cm		
<i>Parede frontal (S)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 183cm	546cm	-
		Aresta à esquerda - 185cm		
	<i>Interior</i>	Aresta à direita – 173cm	327cm	-
<i>Entrada (S)</i>		Aresta à esquerda - 190cm		
		Arestas niveladas a 168cm	74cm	-
<i>Boca da fornalha (E)</i>		Arestas niveladas a 49cm	41cm	120cm

### Análise da estrutura

<i>Planta:</i>	Retangular.
<i>Exterior</i>	
<i>Cobertura:</i>	Duas águas, em lajes de granito.
<i>Chaminé:</i>	Em granito, cilíndrica. A original era composta por duas lajes que formavam uma estrutura triangular.
<i>Paredes:</i>	Notam-se várias formas diferentes de aparelhar a pedra em todas as paredes.
<i>Entrada:</i>	Orientada a S, de recorte retangular.
<i>Porta:</i>	De madeira com sistema de fecho antigo.
<i>Interior</i>	
<i>Cobertura:</i>	Placa de cimento suportada por vigas de metal.



<i>Apoios:</i>	Um na parede S. Um na parede N. Um em frente à fornalha.
<i>Paredes:</i>	A forma de aparelhar as pedras nas paredes nem sempre é a mesma.
<i>Saídas de Fumo:</i>	Não tem.
<i>Janelas:</i>	Uma na parede O (tapada com um bloco de granito).
<i>Chaminé:</i>	Dois cachorros sustentam uma laje de granito colocada na vertical. Esta laje está colocada ao contrário.
<i>Fornalha:</i>	Orientada a E. Entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula, de granito.
<i>Porta da fornalha:</i>	Porta original ao lado em pedra, com um crucifixo gravado.

#### Notas de campo e informações adicionais:

Informações prestadas no dia 03/10/2014, Piedade e Fernandino, residentes em Lamas de Mouro:

Serviu de casa-abrigo para "latoeiros e mendigos", que por vezes disputavam a palha que lhes era cedida pela população, das medas que se encontravam no eirado ao lado.

Levava ½ carro de lenha para o aquecer, quando este estivesse frio, e depois de várias utilizações levava 1 a 2 feixes de lenha.

# 3.2

## Ficha nº 53 – Lamas de Mouro – forno 2

### Enquadramento administrativo e localização



C.M.P. 1/25000:	Nº004
Coordenadas GPS:	42° 3' 4.7" N 8° 11' 58.5" W
Coordenadas decimais:	42.051306, -8.199583
Acessos:	Estrada nacional e estradas secundárias.
Implantação:	Terreno desnivelado.
Confrontações:	Caminho público a SO, SE e NE. Imóvel particular a NO.
Elevação:	925mts
Orientação da entrada:	SO
Proteção existente:	Não tem.

### Histórico

<i>Histórico</i>	<i>Referências documentais e bibliográficas:</i>
	Não tem.
	<i>Registo predial ou urbano:</i>
	Não tem.
	<i>Data de construção:</i>
	Não há memória.
	<i>Período de atividade:</i>
	Memória da última cozedura data de 1989.
	<i>Restauros:</i>
	Restauro em 1984.
	<i>Proprietários:</i>
	Não tem.
	<i>Gestores:</i>
	A comunidade do lugar de cima.
	<i>Construtores:</i>
	Não há memória.
	<i>Situação atual:</i>
	Ativo.



### Características Gerais

<i>Técnica construtiva:</i>	Pedra aparelhadas com revestimentos e preenchimentos em cimento.
<i>Materiais presentes:</i>	Granito e cimento.
<i>Capacidade da fornalha:</i>	12 pães.
<i>Produtos confeccionados:</i>	Pão. Carne.

### Dimensões

<i>Secções do forno</i>		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Prof.</i>
<i>Parede lateral (SE)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 190cm	420cm	-
	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda – 281cm		
<i>Parede frontal (SO)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 275cm	308cm	-
		Aresta à esquerda – 2,41m		
<i>Entrada (SO)</i>	<i>Exterior</i>	Aresta à direita – 2,81m	578cm	-
		Aresta à esquerda – 308cm		
<i>Boca da fornalha (NO)</i>	<i>Interior</i>	Cumieira – 218cm		
		Aresta à direita – 269cm	437cm	-
		Aresta à esquerda – 275cm		
		Arestas niveladas a 182cm	83cm	-
		Arestas niveladas a 63cm	53cm	160cm

### Análise da estrutura

<i>Planta:</i>	Retangular.
----------------	-------------

#### *Estruturas Exteriores*

<i>Cobertura:</i>	Uma águia em placa de cimento. Cobertura original em pedra.
<i>Chaminé:</i>	Em cimento e tijolo.
<i>Paredes:</i>	Parede NE e SO apresentam diferentes formas de aparelhar a pedra.
<i>Entrada:</i>	Orientada a SO, de recorte retangular.
<i>Porta:</i>	Em madeira.

#### *Estruturas Interiores*

<i>Cobertura:</i>	Em cimento, suportada por vigas de metal.
<i>Apoios:</i>	Em frente à fornalha. Um na parede NE, SE e NO.
<i>Paredes:</i>	Parede NE e SO apresentam diferentes formas de aparelhar a pedra.
<i>Saídas de Fumo:</i>	Uma na parede NE.
<i>Janelas:</i>	Uma na parede SE.



<i>Chaminé:</i>	Em granito. Dois cachorros sustentam uma laje de granito.
<i>Fornalha:</i>	Orientada a NO. Entrada de recorte quadrangular. Interior em granito.
<i>Porta da fornalha:</i>	Em metal.

---

**Notas de campo e informações adicionais:**

---

Nada a acrescentar.

## Bibliografia

### *Fontes manuscritas e impressas*

SJFCLLM - JUNTA DE FREGUESIA DE CASTRO LABOREIRO (1959-2013) – Livros de Actas da Junta de Freguesia de Castro Laboreiro (06.02.1977 a 26.09.2013). S/cota.

SJFCLLM - JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAS DE MOURO (1975-2001) – Livros das Sessões da Junta da Freguesia de Lamas de Mouro (15.01.1975 a 14.05.2001). S/cota.

LIMA, Alexandra Cerveira Pinto Sousa - Castro Laboreiro: povoamento e organização de um território serrano. Melgaço: Instituto da Conservação da Natureza, 1996.