



# INVENTÁRIO DOS 53 FORNOS DE PÃO COMUNITÁRIOS DE CASTRO LABOREIRO E LAMAS DE MOURO (2014 – 2017). OS FORNOS DAS “INVERNEIRAS” – PARTE 2

*Inventory of the 53 bread ovens of Castro Laboreiro and Lamas de Mouro (2014-2017). The bread ovens at the “inverneiras” – part 2*

**Diana Alexandra Simões Carvalho**

**E-mail:** dianacarvalho.pt@gmail.com

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

O mérito e importância deste trabalho foram oficialmente reconhecidos pela Câmara Municipal de Melgaço e pela Associação para o Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês.



“Selo de qualidade”  
do Município de  
Melgaço.



“Trabalho de mérito  
reconhecido pela  
ADERE PENEDA-  
GERÊS”.





## Resumo

Este segmento do inventário dos 53 fornos de pão comunitários de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro é dedicado aos 21 fornos de pão situados nas “inverneiras” (700-1000mts) de Castro Laboreiro. A contagem inclui os dois fornos demolidos durante o século XX, e também um forno arruinado, dos quais ainda existem memórias coletivas e ou referências documentais.

**Palavras-chave:** Inventário; Fornos de Pão; Castro Laboreiro; Lamas de Mouro; Melgaço; Parque Nacional da Peneda-Gerês.

## Abstract

The present segment of the inventory of the 53 communal bread ovens of Castro Laboreiro and Lamas de Mouro is dedicated to the 21 bread ovens located at the “inverneiras”(700-1000mts) at Castro Laboreiro. The inventory also includes the two bread ovens that were demolished during the twentieth century, and also a ruined oven, of which there are still collective memories and documental references.

**Keywords:** Inventory; Bread Ovens; Castro Laboreiro; Lamas de Mouro; Melgaço; Parque Nacional da Peneda-Gerês.

## Lista de abreviaturas e siglas utilizadas:

### Arquivos

ADVCT – Arquivo Distrital de Viana do Castelo

SJCLLM – Sede da Junta de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro.

### Outras siglas

CGN - Código Geográfico Nacional

E - Este

O - Oeste

N - Norte

NE - Nordeste

NO - Noroeste

S - Sul

SE - Sudeste

SO - Sudoeste



# Breves apontamentos sobre as fichas técnicas de inventário dos fornos das “inverneiras” de Castro Laboreiro



Este segmento do inventário é dedicado aos 21 fornos de pão situados nas “inverneiras”(700-1000mts) de Castro Laboreiro. A contagem inclui os dois fornos demolidos durante o século XX, e também um forno arruinado, dos quais ainda existem memórias coletivas e referências documentais. É um aglomerado servido por duas estradas diferentes e distribuído pelas duas margens do rio, ou seja, é composto por duas sequências. A primeira sequência de fornos está servida pela estrada M1160 e ordenada na margem direita do rio Laboreiro: Ladeiras - Ramisqueira - João Alvo - Barreiro - Podre - Assureira - Alagoa - Dorna - Entalada. Chegando à aldeia de Entalada é necessário voltar para trás, pela M1160, até ao cruzamento da ponte de Dorna. Aqui, virando à direita, percorre-se a estrada de ligação entre a M1160 e a EN202-3 alcançando Pontes e Mareco, os últimos dois lugares desta sequência. Chegando a este último retoma-se a estrada de ligação em direção à EN202-3, onde encontramos a segunda sequência de lugares, aqueles dispostos na margem esquerda do rio. Chegando à estrada nacional, na fronteira com a Galiza, está o primeiro lugar da segunda sequência: Ameijoeira - Bago de Baixo - Bago de Cima - Curveira - Bico - Cainheiras. Em Cainheiras volta-se para trás, seguindo a EN202-3 em direção à Vila de Castro Laboreiro, onde está Varziela, último lugar desta sequência. Contudo, apesar da disposição dos fornos ser esta, para obter uma organização ordenada e de fácil acesso da informação dispuseram-se as fichas de inventário por ordem alfabética (da mesma forma que a “Parte 1”). Relativamente aos campos das fichas que se repetiram de forma sistemática foram também retirados e expostos abaixo.





O primeiro campo, reservado ao número da ficha, coincide com os subtítulos iniciados em 2.1. O segundo campo, relativo ao nome do responsável pelo preenchimento é o mesmo da autora deste trabalho. Na secção de “Enquadramento administrativo e localização” verifica-se que todos os fornos se localizam no mesmo contexto:

<b>Concelho</b>	Melgaço
<b>Freguesia</b>	Castro Laboreiro
<b>CGN</b>	160302

Na secção “Características gerais”, confirma-se que o período de maior atividade de todos estes fornos se enquadra dentro dos seguintes parâmetros:

*Época do ano de maior atividade:*

De dezembro a março - antes de se tornar num lugar permanentemente, habitado ao longo de ano.

Por força das circunstâncias (emigração e índice baixo de natalidade) muitas das “inverneiras” encontram-se ao abandono, sem residentes, permanentes ou sazonais.

Os conteúdos das notas de campo repetem-se, conforme também ficou explicado na “Parte 1”, e sendo as mesmas informações relativamente ao ciclo de cozedura e aspetos culturais.

Relativamente à sua quantidade e distribuição convém mencionar que neste conjunto de aldeias, o lugar de João Alvo não tem forno, e que os lugares de Alagoa, Barreiro e Bago de Baixo têm dois fornos cada, atualmente. Nas “inverneiras” são menos os lugares com fornos múltiplos, em relação ao que acontece nas “brandas”, uma consequência natural do curto período de ocupação ao longo do ano e deste período decorrer no inverno, altura em que era mais difícil aquecer e secar as pedras húmidas.



# Fichas técnicas de inventário - 18 fornos



## 2.1.

### Ficha nº 24 - Alagoa - forno 1



#### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	41° 59' 38.2" N8° 10' 15" W
Coordenadas decimais	41.993944, -8.170833
Acessos	Estrada municipal. Estrada secundária. Caminho pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público a S. Terrenos particulares a N, E e O.
Elevação	822 mts
Orientação da entrada	N
Proteção existente	Não tem

#### Histórico

**Referências documentais e bibliográficas:**  
Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 2010.

**Restauros:** Não há memória.

**Proprietários:** Foi propriedade dos "froucheiros" (alcunha dada a uma família daquele lugar).

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.





### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito e cimento.

**Capacidade da fornalha:** 15 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
Parede lateral (E)	Exterior	Arestas niveladas a 188cm	597cm	-
Parede frontal (N)	Exterior	Arestas niveladas a 194cm	317cm	-
		Aresta à direita - 212cm	430cm	-
		Aresta à esquerda - 216cm		
	Interior	Cumieira - 274cm		
		Aresta à direita - 200cm	325cm	-
		Aresta à esquerda - 132cm		
		Cumieira - 275cm		
Entrada (N)		Arestas niveladas a 160cm	91cm	-
Boca da fornalha (S)		Arestas niveladas a 53cm	45cm	168cm

### Análise da estrutura

**Planta:** Retangular com absíde.

### Estruturas exteriores

**Cobertura:** Duas águas, em lajes de granito.

**Chaminé:** Não tem.

**Paredes:** Parede O encostada a uma elevação de terreno. Restantes estão destacadas.

**Entrada:** Entrada orientada a N, de recorte retangular.

**Porta:** Sem porta.

### Estruturas interiores

**Cobertura:** Em lajes de granitos sustentados por um arco de volta perfeita, sendo que o lado O assenta no solo e o lado E está apoiado num bloco de granito. Arquitrave apoiada sobre duas colunas rudimentares compostas por blocos de granito sobrepostos.

**Apoios:** Um à entrada do forno de cozer. Uma parede E.

**Paredes:** Lisas, sem elementos relevantes de análise.

**Saídas de Fumo:** Duas. Uma sobranceira à entrada e outra sobranceira à boca da fornalha.

**Janelas:** Uma estrutura tapada no interior que parece ter sido uma janela, na parede E.





**Chaminé:** Não tem. A saída do fumo processa-se por pequenos orifícios, um em cada canto da junção da parede do forno de cozer com as paredes E e O.

**Fornalha:** Orientado a S. Entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula de granito.

**Porta da fornalha:** Porta original do forno de cozer em granito – 48cm largura e 43cm de altura com cruz gravada em baixo relevo de 22cm x 16cm, a meio da porta.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia em 12/11/2014, por Braselina Fernandes (78 anos), residente no Lugar da Vila:

Não há memória deste forno ter dado abrigo a “mendigos ou latoeiros”, uma vez que este se encontra dentro de uma propriedade privada.





# 2.2.

## Ficha nº 25 - Alagoa - forno 2



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	41° 59'37.4" N 8° 10' 16.3" W
Coordenadas decimais	41.993722, -8.171194
Acessos	Estrada Municipal e Estrada Secundária
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Confronta com caminho e fontanário público a O. Confronta com terrenos particulares a E, S e N
Elevação	860mts
Orientação da entrada	O
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Última cozedura data de 2013.

**Restauros:** Restauro data da década de 70.

**Proprietários:** Foi propriedade dos "Galhardos" (Alcunha dada a uma família daquele lugar).

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Ativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra e blocos de cimento aparelhados com preenchimentos e revestimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Cimento, telha, granito, madeira, poliuretano.

**Capacidade da fornalha:** 9 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão. Carne (em dias festivos).

### Dimensões

Secções do forno	Altura	Largura	Prof.
Exterior	Aresta à direita - 178cm	470cm	
	Aresta à esquerda - 272cm		



<b>Parede lateral (N)</b>	Interior	Aresta à direita – 65cm	415cm	
		Aresta à esquerda – 202cm		
	Exterior	Aresta à direita – 178cm	320cm	
		Aresta à esquerda – 178cm Cumieira – 237cm		
<b>Parede frontal (O)</b>	Interior	Aresta à direita - 202cm	279cm	
		Aresta à esquerda - 215cm		
		Cumieira -270cm		
<b>Entrada (O)</b>		Arestas niveladas a 152cm	87cm	
<b>Boca da fornalha (E)</b>		Arestas niveladas a 54cm	52cm	130cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Duas águas, em telha.

**Chaminé:** Não tem.

**Paredes:** Parede N e S em parte constituídas por blocos de cimento e pela estrutura original em granito, nas traseiras. Parede O totalmente em blocos de cimento. Parede S tem estrutura em granito, terminando na parte superior com blocos de cimento.

**Entrada:** Retangular, orientada a O.

**Porta:** Em madeira.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** Em telha, suportado por vigas e traves de madeira, com revestimentos a cimentos e pedras.

**Apoios:** Um em frente à fornalha.

**Paredes:** Compostas por blocos de cimento. São lisas sobrando unicamente uma pedra de granito na junção inferior das paredes O e S, e no degrau da entrada.

**Saídas de Fumo:** Não tem.

**Janelas:** Não tem.

**Chaminé:** Não tem.

**Fornalha:** Orientado a E. Entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula, revestida a tijolo refratário.

**Porta da fornalha:** Em metal. Abre em duas partes.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 12/11/2014, por Braselina Fernandes (78 anos), residente no Lugar da Vila:

Forno originalmente em pedra. Tinha chave.



# 2.3.

## Ficha nº 26 - Ameijoeira



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	41° 59' 9.4" N 8° 9' 28.1" W
Coordenadas decimais	41.985944, -8.157806
Acessos	Estrada nacional.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público a N e E. Terrenos particulares a O e S
Elevação	776 mts
Orientação da entrada	E
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Livro de Atas de 2003-2011 – data de 5/4/2008.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Regular.

**Restausos:** Anterior a 2008 houve um restauro datado de 1954/64, no qual se elevou a cobertura.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Ativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito, cimento.

**Capacidade da fornalha:** 20 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão. Carne.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
Exterior		Aresta à esquerda – 125cm	506cm	-
		Aresta à direita – 218cm		
		Cumieira – 295cm		
Parede lateral (N)	Interior	Aresta à direita – 172cm	385cm	-
		Aresta à esquerda – 194cm		



	Exterior	Cumieira - 280cm Aresta à direita - 155cm Aresta à esquerda - 242cm	440cm	-
<b>Parede frontal (E)</b>	Interior	Aresta à direita - 198cm Aresta à esquerda - 180cm	310cm	-
<b>Entrada (E)</b>		Arestas niveladas a 160cm	101cm	-
<b>Boca da fornalha (S)</b>		Arestas niveladas a 52cm	53cm	170cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Telhado de duas águas.

**Chaminé:** Chaminé em granito, ao centro da cobertura, composta por 3 lajes quadrangulares.

**Paredes:** Parede S ovalada. Parede O ocupa um terreno privado. Parede N é lisa.

**Entrada:** Entrada orientada a E, retangular, com um banco adossado do lado direito.

**Porta:** Porta em metal.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** Em lajes de granito, sustentado por três estruturas triangulares compostas por esteios de granito, um a meio da estrutura, outro acima da fornalha e outro a S, assentando em blocos de granito sobrepostos.

**Apoios:** Um na parede O entre dois balcões. Corrido a toda a volta exceto na parede E, reconstruídos em cimento.

**Paredes:** Existe uma reentrância na pedra da parede E. Coluna de suporte do arco principal na parede O.

**Saídas de Fumo:** Uma saída de fumo na parede N e outra diretamente acima do forno de cozer.

**Janelas:** Uma na parede E.

**Chaminé:** Não tem. Existe apenas uma saída de fumo acima da fornalha.

**Fornalha:** Orientada a S, entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula revestida a tijolo.

**Porta da fornalha:** Quadrangular, em metal.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Assava-se carne no dia da romaria do lugar.



# 2.4.

## Ficha nº 27 - Bago de Baixo



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	41° 59'44.8" N 8° 9' 33.5" W
Coordenadas decimais	41.995778, -8.159306
Acessos	Estrada nacional, Estrada secundária e Caminho pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Terrenos baldios a O, E, N e S. Mina de água a O.
Elevação	767mts
Orientação da entrada	O
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 2007.

**Restauros:** Restauro data de 2005 ou 2006.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito, cimento, telha e madeira.

**Capacidade da fornalha:** 20 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Aresta à esquerda - 338cm	732cm	-
		Aresta à direita- 188cm		
Parede lateral (S)	Interior	Aresta à esquerda - 244cm	373cm	-
		Aresta à direita - 283cm		
	Exterior	Aresta à direita- 338cm	362cm	-



		Aresta à esquerda - 227cm		
		Cumieira - 358cm		
<b>Parede frontal (O)</b>	<i>Interior</i>	Aresta à esquerda - 283cm	264cm	-
		Aresta à direita - 261cm		
		Cumieira - 315cm		
<b>Entrada (O)</b>		184cm	100cm	-
<b>Boca da fornalha (E)</b>		49cm	51cm	152cm

**Análise da estrutura****Planta:** Retangular com cabeceira.**Estruturas exteriores****Cobertura:** Telhado de duas águas, em telha.**Chaminé:** Não tem.**Paredes:** Parede E e N encontram-se cobertas de terra e vegetação até ao nível da telha. A parede N tem um lance de escadas adossado. Parede S ligeiramente ovalada e as restantes lisas.**Entrada:** Orientada a O, de recorte retangular.**Porta:** Em metal.**Estruturas interiores****Cobertura:** Em telha, suportado por vigas e traves de madeira.**Apoios:** Um na parede N, em cimento, apoiado em duas colunas de blocos de cimento sobrepostos. Uma parede E. A parede S apresenta dois blocos de granito salientes da parede, a cerca de 40cm do chão, independentes, (talvez sejam vestígios de uma estrutura anterior, e tenham sido aproveitados como dois bancos ou apoios).**Paredes:** Parede S e parede N terminam numa fila de blocos de cimento cada uma, onde assenta a cobertura. Lisas, sem elementos relevantes de análise. Uma das pedras da parede E, no canto inferior esquerdo, está bastante desgastada e tem uma textura suave e alisada, que se destaca de todas as outras.**Saídas de Fumo:** Não tem.**Janelas:** Não tem.**Chaminé:** Existem duas lajes quadrangulares de granito, unidas e colocadas na horizontal, criando uma “pala” sobre o forno de cozer.**Fornalha:** Orientado a Este, de entrada quadrangular. Interior em cúpula, revestida a tijolo refratário.**Porta da fornalha:** Em metal.**Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas por Aurora Alves (72 anos), no dia 4/8/2014:

Cobertura original em granito.





# 2.5.

## Ficha nº 28 - Bago de Cima



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	42° 0' 2.2" N 8° 9' 27" W
Coordenadas decimais	42.000611, -8.157500
Acessos	Estrada nacional e Estrada secundária.
Implantação	Terreno desnivelado.
Confrontações	Caminho público a E, O e S. Fontário público a O. Terreno baldio a N.
Elevação	815mts
Orientação da entrada	O
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data da década de 80.

**Restauros:** Não há memória de ter sido restaurado.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada.

**Materiais presentes:** Granito.

**Capacidade da fornalha:** 13 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
Parede lateral (S)	Exterior	Arestas niveladas a 216cm	482cm	-
	Interior	Arestas niveladas a 200cm	305cm	-
Parede frontal (O)	Interior	Aresta à direita - 243cm	257cm	-
		Aresta à esquerda - 100cm		
		Cumieira - 290cm		
Parede frontal (O)	Interior	Aresta à esquerda - 180cm	274cm	-
		Aresta à direita - 165cm		





Cumieira - 196cm			
<b>Entrada (O)</b>	Arestas niveladas a 157cm	93cm	-
<b>Boca da fornalha (E)</b>	Arestas niveladas a 90cm	43cm	140cm

**Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

**Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Telhado de duas águas, em lajes de granito.

**Chaminé:** Não tem.

**Paredes:** Parede N encostada a uma elevação de terreno. Parede Sem estado de ruína.

**Entrada:** Orientada a O. Recorte irregular.

**Porta:** Sem porta.

**Estruturas interiores**

**Cobertura:** Em lajes de granito, suportado por uma estrutura triangular composta por esteios de granito, que repousam numa pedra de fecho, assentes em dois cachorros.

**Apoios:** Um em frente à fornalha. Um na parede S, seguido de dois bancos individuais.

**Paredes:** Sem elementos relevantes de análise.

**Saídas de Fumo:** Saída de fumo acima da boca da fornalha.

**Janelas:** Janela na parede N, tapada pela elevação de terreno.

**Chaminé:** Não tem.

**Fornalha:** Orientado a E, de recorte quadrangular.

**Porta da fornalha:** Sem porta.

**Notas de campo e informações adicionais:**

Não se encontraram membros residentes neste lugar. Algumas das informações foram obtidas em conversa com a Professora Áurea, residente na Vila.





# 2.6.

## Ficha nº 29 - Barreiro - forno 1



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	42° 0' 35.6" N 8° 10' 17.1" W
Coordenadas decimais	42.009889, -8.171417
Acessos	Estrada municipal. Estrada secundária.
Implantação	Terreno desnivelado.
Confrontações	Caminho público a O. Terrenos baldios a N, S e E.
Elevação	832mts
Orientação da entrada	N
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 2001.

**Restauros:** Restauro data de 1984.

**Proprietários:** Considerado de herdeiros.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos a cimento.

**Materiais presentes:** Granito, cimento, telha e madeira.

**Capacidade da fornalha:** 7 broas.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Arestas niveladas a 170cm	500cm	-
Parede lateral (O)	Interior	Arestas niveladas a 176cm	250cm	-
	Exterior	Arestas niveladas a 270cm	390cm	-
Parede frontal (N)	Interior	Aresta à direita - 193cm	278cm	-
		Aresta à esquerda - 174cm		
		Cumieira - 248cm		



<b>Entrada (N)</b>	Arestas niveladas a 180cm	390cm	-
<b>Boca da fornalha (S)</b>	Arestas niveladas a 43cm	49cm	120cm

**Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

**Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Duas águas, em telha. Cobertura em estado de ruína.

**Chaminé:** Não tem.

**Paredes:** Parede O assenta sobre uma afloração granítica. Parede S apresenta graves sinais de degradação.

**Entrada:** Orientada a N, de recorte retangular.

**Porta:** Sem porta.

**Estruturas interiores**

**Cobertura:** Em telha, suportado por vigas e traves de madeira.

**Apoios:** Um em frente à fornalha, composto por lajes de granito irregulares.

**Paredes:** Sem elementos relevantes de análise.

**Saídas de Fumo:** Não tem.

**Janelas:** Não tem.

**Chaminé:** Acima do forno de cozer, suportada por dois cachorros, em granito.

**Fornalha:** Orientado a S, de recorte quadrangular. Interior em cúpula.

**Porta da fornalha:** Não tem.

**Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 12/11/2014, por Domingos Pires e esposa, residentes em Adofreire: Era utilizado pelos habitantes do lugar de cima, no Barreiro, embora se considere objeto de herança.





# 2.7.

## Ficha nº 30 - Barreiro - forno 2



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	42° 0' 34.5" N 8° 10' 11.7" W
Coordenadas decimais	42.009583, -8.169917
Acessos	Estrada nacional. Estrada secundária.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público a O, N e S. Terreno particular a E.
Elevação	808mts.
Orientação da entrada	O
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 1984.

**Restauros:** Não há memória.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito e cimento.

**Capacidade da fornalha:** 8 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Arestas niveladas a 180cm	330cm	-
Parede lateral (S)	Interior	Arestas niveladas a 130cm	320cm	-
	Exterior	Arestas niveladas: 180cm Cumieira: 250cm	340cm	-
Parede frontal (O)	Interior	Arestas niveladas: 1,47m Cumieira: 2,29m	230cm	-



<b>Entrada (O)</b>	Arestas niveladas: 185cm	100cm	-
<b>Boca da fornalha (E)</b>	Arestas niveladas: 50cm	48cm	140cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Telhado de duas águas, composto por lajes de granito, com “remendos” de cimento.

**Chaminé:** Não tem ou está oculta

**Paredes:** Parede N encostada a uma elevação de terreno.

**Entrada:** Entrada orientada a O, retangular com topo triangular composto por dois esteios.

**Porta:** Não tem.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** Teto suportado por duas estruturas triangulares compostas por esteios que se distribuem na diagonal e assentam em blocos de pedra. A estrutura mais próxima da entrada repousa, no topo, numa pedra de fecho.

**Apoios:** Bancos corridos nas paredes N e S, balcão corrido em frente à fornalha.

**Paredes:** Existe uma reentrância na estrutura, um nicho, na parede S.

**Saídas de Fumo:** Não tem.

**Janelas:** Não tem.

**Chaminé:** Acima da entrada do forno de cozer, suportada por dois cachorros. Toda esta estrutura é em pedra.

**Fornalha:** Forno de cozer orientado a E, entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula revestida a tijolo.

**Porta da fornalha:** Não tem.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 12/11/2014, por Maria de Fátima Rodrigues e Albertino Domingues (cerca de 60 anos), residentes no Rodeiro:

Este forno carecia de muita lenha para aquecer (cerca de um carro de bois), uma vez que as suas pedras concentravam muita humidade. Afirmam que os seus antepassados já tinham o mesmo problema, um forno difícil de aquecer e o pão nunca ficava bem cozido.





# 2.8.

## Ficha nº 31 - Bico



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº004
Coordenadas GPS	42° 1'14.1" N 8° 8' 43.6" W
Coordenadas decimais	42.020583, -8.145444
Acessos	Estrada nacional. Estrada secundária. Caminho pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público a N. Terrenos particulares a S, E e O.
Elevação	952mts
Orientação da entrada	N
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Livro de Atas de 2003-2011 - ata de 6/5/2006.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Regular.

**Restauros:** Restauro em 2006.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade deste lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Ativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito, cimento, telha e madeira.

**Capacidade da fornalha:** 15 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Aresta à esquerda - 330cm	516cm	-
		Aresta à direita - 346cm		
Parede lateral (E)	Interior	Aresta à direita - 248cm	389cm	-
		Aresta à esquerda - 297cm		
	Exterior	Aresta à direita - 154cm	339cm	-



		Aresta à esquerda - 346cm		
		Cumieira - 354cm		
<b>Parede frontal (N)</b>	<i>Interior</i>	Aresta à direita - 297cm	291cm	-
		Aresta à esquerda - 309cm		
		Cumieira - 397cm		
<b>Entrada (N)</b>		Arestas niveladas a 144cm	91cm	-
<b>Boca da fornalha (SE)</b>		Arestas niveladas a 51cm	45cm	160cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Telhado de duas águas, em telha.

**Chaminé:** Não tem.

**Paredes:** Parede E tem uma janela profunda. Restantes paredes sem elementos relevantes de análise.

**Entrada:** Entrada orientada a N de recorte retangular. Detalhe de uma estrutura arquitetónica retangular, encimada à porta (possivelmente de uma estrutura anterior à do atual forno).

**Porta:** De metal.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** Telha, suportada por vigas e traves de madeira, com chapas de metal a remendar partes da cobertura.

**Apoios:** Existem em redor do forno, restaurados em cimento, exceto na parede N. A bancada entre a parede S e O faz um ângulo. Compartimento/reentrância por baixo da bancada da parede E.

**Paredes:** Todas as paredes são de estrutura irregular, exceto a parede N que é reta. Lisas sem elementos relevantes.

**Saídas de Fumo:** Não tem.

**Janelas:** Uma na parede E.

**Chaminé:** Dois cachorros suportam uma placa em tijolos, ligeiramente arqueada, pousada na horizontal.

**Fornalha:** Orientada a SE, entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula, revestida a tijolo refratário.

**Porta da fornalha:** Em metal.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas por Leonor Rodrigues, residente em Padresouro:  
Cobertura original em pedra.





# 2.9.

## Ficha nº 32 - Cainheiras



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº004
Coordenadas GPS	42° 1'28.6" N 8° 8'25.3" W
Coordenadas decimais	42.024611, -8.140361
Acessos	Estrada nacional. Estrada secundária. Caminho pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público a O e S. Terrenos particulares a E e N.
Elevação	992mts
Orientação da entrada	O
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Livro de Atas de 2003-2011 - ata de 4/4/2004.

Livro de Atas da extinta Câmara de Castro Laboreiro de 1842 a 1849 - ata de 31/5/1844.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Regular.

**Restauros:** Restauro em 2004.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Ativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito, cimento, telha e madeira.

**Capacidade da fornalha:** 20 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno	Altura	Largura	Prof.
Exterior	Aresta à esquerda - 195cm	650cm	-
	Aresta à direita - 283cm		
	Cumieira - 410cm		





<b>Parede lateral (S)</b>	Interior	Aresta à esquerda – 253cm	463cm	-
		Aresta à direita – 255cm		
		Cumieira – 315cm		
	Exterior	Arestas niveladas a 194cm	440cm	-
<b>Parede frontal (O)</b>	Interior	Arestas niveladas a 2,30m	220cm	-
<b>Entrada (O)</b>		Arestas niveladas a 155cm	107cm	-
<b>Boca da fornalha (N)</b>		Arestas niveladas a 60cm	49cm	196cm

**Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com duas cabeceiras.

**Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Duas águas, em telha.

**Chaminé:** Não tem.

**Paredes:** Parede N está parcialmente encostada a uma elevação de terreno. Sem elementos relevantes de análise.

**Entrada:** Orientada a O, de recorte retangular.

**Porta:** De metal.

**Estruturas interiores**

**Cobertura:** Em telha, suportado por vigas de madeira.

**Apoios:** Existem na parede E e N.

**Paredes:** Existe um canal de escoamento de água no canto inferior direito do banco da parede E.

**Saídas de Fumo:** Não tem.

**Janelas:** Uma janela na parede S.

**Chaminé:** Acima da boca da fornalha, composta por três lajes de granito, e sustentada por dois cachorros.

**Fornalha:** Orientada a N, entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula revestida a tijolo refratário.

**Porta da fornalha:** Em metal.

**Notas de campo e informações adicionais:**

Não foi autorizada a divulgação do nome, idade e localização.

Informações relativas aos períodos de cozedura e aspetos culturais são iguais aos restantes fornos.





# 2.10.

## Ficha nº 33 - Curveira



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº004
Coordenadas GPS	42° 0' 44.8" N 8° 9' 2.2" W
Coordenadas decimais	42.012444, -8.150611
Acessos	Estrada nacional. Estrada secundária. Estrada preferencialmente pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público a S e E. Terreno particular a N. Fontanário público a O.
Elevação	835mts
Orientação da entrada	S
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Livro de Atas de 2003-2011 - ata de 4/9/2004.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 2008.

**Restauros:** Último restauro em 2004.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito, cimento, telha e madeira.

**Capacidade da fornalha:** 20 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Aresta à esquerda - 252cm	360cm	-
		Aresta à direita - 182cm		
		Cumieira - má visibilidade		
Parede lateral (E)	Interior	Aresta à esquerda - 237cm	342cm	-
		Aresta à direita - 233cm		





	Exterior	Cumieira – 356cm Aresta à direita – 2,56m Aresta à esquerda – 115cm	754cm	-
<b>Parede frontal (S)</b>	Interior	Aresta à direita – 200cm Aresta à esquerda – 233cm	465cm	-
<b>Entrada (S)</b>		Arestas niveladas a 178cm	113cm	-
<b>Boca da fornalha (O)</b>		Arestas niveladas 55cm	47cm	185cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Telhado de duas águas, em lajes de granito.

**Chaminé:** Chaminé em granito, ao centro da cobertura, encimada por uma laje de granito.

**Paredes:** Parede S com contrafortes. Parede N com contraforte (do arco interno ao centro), parcialmente encostada a uma elevação de terreno.

**Entrada:** Orientada a S, de recorte retangular, embutida nos contrafortes que sustentam os arcos.

**Porta:** Em metal.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** Cobertura sustentada por dois arcos de volta perfeita, assentes em contrafortes visíveis no exterior, e duas estruturas triangulares compostas por esteios, diretamente acima da câmara da fornalha.

**Apoios:** Existem em redor do forno.

**Paredes:** Duas colunas, uma na parede N e outra na parede S.

**Saídas de Fumo:** Não tem.

**Janelas:** Uma na parede E.

**Chaminé:** Não tem.

**Fornalha:** Orientado a O, entrada de recorte quadrangular.

Interior em cúpula revestida a tijolo refratário. Originalmente em pedra.

**Porta da fornalha:** Em metal.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 8/7/2014, por Maria (68 anos), residente no lugar de Curveira: Após revestimento da fornalha a “briques” (tijolo refratário), deixou-se de cozer uma vez que a intenção de melhorar a cozedura não aconteceu.





# 2.11.

## Ficha nº 34 - Dorna



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	41° 59' 32.3" N 8° 10' 9.8" W
Coordenadas decimais	41.992306, -8.169389
Acessos	Estrada municipal. Estrada secundária. Caminho pedonal.
Implantação	Terreno nivelado
Confrontações	Caminho público a E. Terrenos e imóveis particulares a N, S e O.
Elevação	822mts
Orientação da entrada	E
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** A memória da última cozedura data de 1959.

**Restauros:** Não há memória de restauros.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada.

**Materiais presentes:** Granito.

**Capacidade da fornalha:** 15 pães

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Obstruída	Obstruída	-
Parede lateral (N)	Interior	Aresta à direita - 105cm	2,88m	-
		Aresta à esquerda - 81cm		
		Cumieira - 190cm		
	Exterior	Arestas niveladas a 142cm	5,30m	-
Parede frontal (E)	Interior	Arestas niveladas a 128cm	2,72m	-
Entrada (E)		138cm	91cm	-
Boca da fornalha (S)		51cm	57cm	170cm





**Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

**Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Duas águas, em granito.

**Chaminé:** Não tem ou está oculta na vegetação.

**Paredes:** Paredes S e O encostadas a uma elevação de terreno.

**Entrada:** Orientada a E, de recorte retangular. Ao lado direito, no chão, está um elemento arquitetónico em granito, escavado, retangular, de pequenas dimensões, talvez um contentor para água.

**Porta:** Sem porta.

**Estruturas interiores**

**Cobertura:** Cobertura suportada por 2 arcos de volta perfeita assentes no chão.

**Apoios:** Um em à frente da fornalha.

**Paredes:** Parede O entra pela elevação de terreno. Restantes paredes sem elementos relevantes de análise.

**Saídas de Fumo:** Uma saída de fumo na parede N.

**Janelas:** Não tem.

**Chaminé:** Não tem.

**Fornalha:** Orientado a S, de recorte quadrangular. Interior em cúpula de granito.

**Porta da fornalha:** Não tem.

**Notas de campo e informações adicionais:**

Não se encontrou ninguém para obter informações adicionais sobre, por exemplo, o que justifica ter um pé tão baixo.





# 2.12.

## Ficha nº 35 - Entalada



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	41° 59` 19.5" N 8° 10` 16.8"
Coordenadas decimais	41.988750, -8.171333
Acessos	Estrada municipal. Estrada secundária.
Implantação	Terreno nivelado
Confrontações	Caminho público a S. Imóveis e terrenos particulares a N, O e E.
Elevação	837mts
Orientação da entrada	S
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Última cozedura data de há cerca de 1974.

**Restauros:** Restauro data de 1954.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito e cimento.

**Capacidade da fornalha:** 15 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Aresta à direita - 250cm	514cm	-
		Aresta à esquerda - 225cm		
Parede lateral (E)	Interior	Aresta à direita - 210cm	315cm	-
		Aresta à esquerda - 200cm		
	Exterior	Aresta à esquerda - 149cm	670cm	-
		Aresta à direita - 205cm		



		Cumieira - 295cm		
<b>Parede frontal (S)</b>	Interior	Arestas niveladas a 208cm	527cm	-
		Cumieira - 295cm		
<b>Entrada (S)</b>		150cm	106cm	-
<b>Boca da fornalha (N)</b>		52cm	45cm	170cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Telhado de duas águas revestido com cimento e pequenos seixos.

**Chaminé:** Não tem.

**Paredes:** Parede O encostada a uma elevação de terreno. Canal de escoamento de água por baixo do apoio na parede E.

**Entrada:** Orientada a S, de recorte retangular.

**Porta:** Sem porta. A porta anterior, de madeira, encontra-se dentro do forno, no chão, em estado de apodrecimento.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** Estrutura de suporte, triangular, composta por esteios, apoiados em cachorros.

**Apoios:** Um à entrada da fornalha. Um na parede O e um na parede S.

**Paredes:** Meia coluna que sustenta a estrutura de sustentação na parede E. Na parede S existe um bloco de granito saliente, também visível do exterior.

**Saídas de Fumo:** Duas saídas de fumo na junção das duas águas. Uma saída de fumo na parede O.

**Janelas:** Uma janela do lado E. Pequeno bloco em granito na parte inferior da janela.

**Chaminé:** Não tem.

**Fornalha:** Orientada a N, entrada de recorte quadrangular.

Interior em cúpula de granito. Dois cachorros por cima da entrada do forno de cozer (serviriam de suporte a uma chaminé).

**Porta da fornalha:** Não tem.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 2/10/2014, Duartina Fernandes (mais de 65 anos), residente no Teso e por Alzira Rodrigues, residente em Campelo:

Deixou-se de cozer neste forno por levar muito tempo a aquecer.



# 2.13.

## Ficha nº 36 - Laceiras



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº004
Coordenadas GPS	42° 1' 1.9" N 8° 9' 56.4" W
Coordenadas decimais	42.017194, -8.165667
Acessos	Estrada municipal. Estrada secundária. Caminho pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado.
Confrontações	Caminho público a NE e SE. Terrenos baldios a NO e SO.
Elevação	778mts
Orientação da entrada	NE
Proteção existente	

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 1954.

**Restauros:** Não há memória.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada.

**Materiais presentes:** Granito.

**Capacidade da fornalha:** 13 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
Exterior		Aresta à direita (na parede da fornalha) – 250cm	740cm (parede completa)	-
		Aresta à esquerda (onde termina, na cabeceira) – 180cm (restante parede em ruína)		
Parede lateral (SE)	Interior	Arestas niveladas a 170cm (na parede da fornalha)	490cm	-
	Exterior	Ruína	295cm	-



<b>Parede frontal (NE)</b>	<i>Interior</i>	(na parede da fornalha) Arestas niveladas a 160cm  Cumieira - 250cm	275cm	-
<b>Entrada (NE)</b>		Arruinada	116cm	-
<b>Boca da fornalha (SO)</b>		Arestas niveladas a 55cm	47cm	172cm

**Análise da estrutura****Planta:** Retangular com cabeceira.**Estruturas exteriores****Cobertura:** Duas Águas, em granito.**Chaminé:** Não tem ou não está visível.**Paredes:** Parede SO encostada a uma elevação de terreno. Restantes sem elementos relevantes de análise.**Entrada:** Orientada a NE.**Porta:** Não tem.**Estruturas interiores****Cobertura:** (Apenas se pode fazer uma avaliação de uma parte, a que corresponde à parcela da fornalha) - Em lajes de granito suportadas por uma estrutura triangular, composta por dois esteios de granito, que assenta do lado esquerdo numa outra laje da parede SE, e do lado direito num bloco de granito embutido na elevação de terreno.**Apoios:** Parede SE sem apoios. Parede NO encontra-se obstruída com matéria orgânica, mas tudo indica que exista uma bancada corrida a todo o comprimento. Balcão corrido em frente ao forno de cozer e na parede NO, ao lado da fornalha, existe um bloco retangular granítico de pequenas dimensões, que serviria possivelmente de apoio.**Paredes:** Na parede SE, ao lado do forno de cozer, existe uma reentrância que poderá ter sido uma janela.**Saídas de Fumo:** Não existem.**Janelas:** Não existem.**Chaminé:** Diretamente acima do forno estão dois cachorros que serviram para suportar um dispositivo de saída de fumo.**Fornalha:** Orientada a SO, entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula, de granito.**Porta da fornalha:** Não tem.**Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 2/10/2014, por Palmira Fernandes (88 anos), residente no Lugar da Vila:

Afirma que a sua família dispunha de um forno privado onde coziavam os habitantes das Ladeiras pelo motivo de o comunitário deixar o pão cru.





# 2.14.

## Ficha nº 37 - Mareco



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	41° 58' 59.4" N 8° 9' 56.9" W
Coordenadas decimais	41.983167, -8.165806
Acessos	Estrada municipal. Estrada secundária. Caminho pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público a SO, SE e NO. Corga de água a NE.
Elevação	741mts
Orientação da entrada	SO
Proteção existente	

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Livro de Atas de 2003-2011 - ata de 1/4/2006.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 2011.

**Restauros:** Último restauro em 2006.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Ativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em cimento.

**Materiais presentes:** Granito, cimento, telha e madeira.

**Capacidade da fornalha:** 14 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
Exterior		Aresta à direita - 111cm	285cm	-
		Aresta à esquerda - obstruída		
		Cumieira - 200cm		
Parede lateral (NO)	Interior	Aresta à direita - 228cm	246cm	-
		Aresta à esquerda - 235cm		



	Exterior	Cumieira – 330cm Aresta à direita – 185cm Aresta à esquerda- 110cm	850cm	-
<b>Parede frontal (SO)</b>	Interior	Aresta à direita – 235cm Aresta à esquerda – 198cm	580cm	-
<b>Entrada (SO)</b>		Arestas niveladas a 160cm	102cm	-
<b>Boca da fornalha (S)</b>		Arestas niveladas a 53cm	55cm	170cm

**Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular com cabeceira.

**Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Duas águas. A parte virada a nascente seja de três águas. Cobertura restaurada recentemente em cimento e telha.

**Chaminé:** Chaminé em tijolo e cimento.

**Paredes:** Sem elementos relevantes de análise.

**Entrada:** Orientada a SO, de recorte retangular.

**Porta:** Porta em metal, (a porta de madeira, antiga, encontra-se encostada na parede frontal do forno, no exterior).

**Estruturas interiores**

**Cobertura:** Em telha, suportado por vigas e traves de madeira. Existe uma arquitrave correspondente a uma cobertura anterior. Esta estrutura é composta por uma laje de granito ligeiramente arqueada, apoiada em dois “capitéis” largos, que coroam as colunas de granito compostas por blocos de granitos sobrepostos. Uma coluna encontra-se adossada à parede SO e outra à parede NE. Esta estrutura está atualmente a suportar as traves de madeira do telhado, e conserva no topo algumas lajes da estrutura de sustentação anterior.

**Apoios:** Um na parede NE um em frente à fornalha, unida ao banco da parede NE, terminando em canto e prolongando-se ligeiramente pela parede SO.

**Paredes:** Tapadas com lenha.

**Saídas de Fumo:** Não tem.

**Janelas:** Uma na parede NO.

**Chaminé:** Em cimento, de três faces, terminando com um rebordo geométrico.

**Fornalha:** Orientada a S, entrada de recorte quadrangular. Interior em cúpula revestida a tijolorefratário. Uma das pedras da parede da fornalha, ao lado direito desta, contém a seguinte inscrição: “1932”.

**Porta da fornalha:** Em metal. Entrada de recorte retangular.



**Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 12/11/2014, por Leonor da Conceição Domingues, residente no Lugar da Vila:

Está encarregue de cuidar do forno.



# 2.15.

## Ficha nº 38 - Podre



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	42° 0'10" N 8° 10' 8.9" W
Coordenadas decimais	42.002778, -8.169139
Acessos	Estrada municipal. Estrada secundária. Caminho pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público e corga de água a N. Fontanário público a E. Terrenos particulares a S e O.
Elevação	780mts.
Orientação da entrada	N
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Regularmente.

**Restauros:** Restauro em 1987.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Ativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Blocos de cimento aparelhados assentes em blocos de granito.

**Materiais presentes:** Granito, cimento, telha e madeira.

**Capacidade da fornalha:** 9 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Arestas niveladas a 210cm	558cm	-
Parede lateral (E)	Interior	Aresta à direita - 232cm	357cm	-
		Aresta à esquerda - 240cm		
	Exterior	Aresta à direita - 300cm	361cm	-
		Aresta à esquerda - 210cm		





<b>Parede frontal (N)</b>	Interior	Aresta à direita – 240cm Aresta à esquerda – 345cm	300cm	-
<b>Entrada (N)</b>		Arestas niveladas a 190cm	85cm	-
<b>Boca da fornalha (S)</b>		Arestas niveladas a 50cm	48cm	160cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** Retangular.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Uma água, em cimento.

**Chaminé:** Em cimento.

**Paredes:** Sem elementos relevantes de análise.

**Entrada:** Orientada a N, de recorte retangular.

**Porta:** Em madeira revestida com chapa de metal.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** Em telha suportado por vigas e traves.

**Apoios:** Nas paredes E e O. Um em frente ao forno de cozer.

**Paredes:** Lisas, sem elementos relevantes, em blocos de cimento.

**Saídas de Fumo:** Não tem.

**Janelas:** Duas na parede E.

**Chaminé:** Acima do forno de cozer, suportada por dois cachorros em granito, 3 lajes na horizontal (3 faces), encimada por blocos de cimento que se prolongam de forma ascendente.

**Fornalha:** Orientada a S, recorte quadrangular. Interior em cúpula, revestida a tijolo refratário.

**Porta da fornalha:** Em metal.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 12/11/2014, por Filipe Domingues, residente no Rodeiro:

Este forno foi demolido e as pedras utilizadas para calcetar os caminhos. Anterior todo em pedra.

Albertino Conde, também residente no Rodeiro, confirmou esta informação.



# 2.16.

## Ficha nº 39 - Pontes



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº009
Coordenadas GPS	41° 59' 18.2" N8° 9' 48.3" W
Coordenadas decimais	41.988389, -8.163417
Acessos	Estrada de ligação entre a M1160 e a EN202-3.
Implantação	Em terreno desnivelado, integrado num afloramento rochoso.
Confrontações	Terreno particular a O, E, N e S.
Elevação	723mts.
Orientação da entrada	N
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 1974.

**Restauros:** Não há memória de restauros.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada.

**Materiais presentes:** Granito.

**Capacidade da fornalha:** 13 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Impossível medir	Impossível medir	-
<b>Parede lateral (O)</b>	Interior	Aresta à esquerda - 154cm	261cm	-
		Aresta à direita - 292cm		
	Exterior	Aresta à direita - 174cm	480cm	-
		Aresta à esquerda - 268cm		
		Cumieira - 348cm		





<b>Parede frontal (N)</b>	Interior	Aresta à direita – 189cm Aresta à esquerda – 280cm Cumieira – 345cm	340cm	-
<b>Entrada (N)</b>		Arestas niveladas a 189cm	165cm	-
<b>Boca da fornalha (S)</b>		Arestas niveladas a 56cm	45cm	186cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** (visível no interior) Retangular com cabeceira.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Duas águas, composto por lajes de pedra, e dois penedos.

**Chaminé:** Não tem.

**Paredes:** Parede E e O são aproveitamentos de dois penedos, com remates de pequenos blocos de granito.

**Entrada:** Entrada orientada a N, retangular.

**Porta:** Não tem porta.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** A cobertura é o aproveitamento do vão de dois grandes penedos (que servem de cobertura e de paredes laterais).

**Apoios:** Um na parede O. Um em frente ao forno de cozer.

**Paredes:** Penedos visíveis no interior, sem elementos de destaque.

**Saídas de Fumo:** Uma no lado O, outro lado E.

**Janelas:** Não tem.

**Chaminé:** Não tem.

**Fornalha:** Orientado a S, entrada de recorte quadrangular.

Interior em cúpula de granito. Cruz em baixo relevo numa pedra que integra a estrutura do forno de cozer.

**Porta da fornalha:** Porta em granito.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 17 de novembro de 2014, por Angelina, sacristã da Igreja paroquial, residente no Lugar da Vila:

Nunca teve porta.



# 2.17.

## Ficha nº 40 - Ramisqueira



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº004
Coordenadas GPS	42° 0' 46.7" N 8° 10' 1" W
Coordenadas decimais	42.012972, -8.166944
Acessos	Estrada municipal. Estrada secundária.
Implantação	Terreno nivelado
Confrontações	Terreno privado a NE, NO, SE e SO.
Elevação	789mts.
Orientação da entrada	NE
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Possível referência no Cartório Notarial de Castro Laboreiro (1777-1855), livro de 1823-1837, 2º ofício, folha 114 (verso).

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Memória da última cozedura data de 1993.

**Restauros:** Não há memória. Está inscrito num projeto para reabilitação.

**Proprietários:** Esperança Afonso, Eduardo Afonso e Laurinda Afonso.

**Gestores:** Esperança Afonso, Eduardo Afonso e Laurinda Afonso – na sua herança desde 1921.

**Construtores:** Não há memória. Pertencia a uma família anterior.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada.

**Materiais presentes:** Granito.

**Capacidade da fornalha:** 10 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno	Altura	Largura	Prof.
Exterior	Arestas niveladas a 210cm	320cm	-





<b>Parede lateral (NO)</b>	Interior	Arestas niveladas a 168cm	150cm	-
	Exterior	Não existe	265cm	-
<b>Parede frontal (NE)</b>	Interior	Não existe	-	-
<b>Entrada (NE)</b>		Arestas niveladas a 210cm	265cm	-
<b>Boca da fornalha (SO)</b>		Arestas niveladas a 45cm	44cm	150cm

### **Análise da estrutura**

**Planta:** Quadrangular com cabeceira.

### **Estruturas exteriores**

**Cobertura:** Duas águas, em lajes de granito.

**Chaminé:** Oculta ou inexistente.

**Paredes:** Sem elementos relevantes de análise.

**Entrada:** Orientada a NE, aberta, sem parede frontal.

**Porta:** Sem porta.

### **Estruturas interiores**

**Cobertura:** Rasa. Composta por lajes de granito na horizontal.

**Apoios:** Uma em frente à fornalha.

**Paredes:** Parede NO tem um nicho quadrangular que poderá ter sido uma janela.

**Saídas de Fumo:** Uma na parede NO, no canto superior esquerdo.

**Janelas:** Não tem.

**Chaminé:** Não tem.

**Fornalha:** Orientada a SO, de entrada quadrangular.

**Porta da fornalha:** Não tem.

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 13/11/2014, por Eduardo Afonso, ex-residente da Ramisqueira, herdeiro deste forno:

Para aquecer carecia de 6 feixes de lenha, e de 3 feixes de lenha de uma cozedura para a outra. Nunca teve porta. Esta é a estrutura original.



# 2.18.

## Ficha nº 41 - Varziela



### Enquadramento administrativo e localização

C.M.P. 1/25000	Nº004
Coordenadas GPS	42° 1' 33.4" N 8° 8' 44.9" W
Coordenadas decimais	42.025944, -8.145806
Acessos	Estrada nacional. Estrada secundária. Caminho pedonal.
Implantação	Terreno desnivelado
Confrontações	Caminho público a E e S. Terreno particular a N e O.
Elevação	954mts.
Orientação da entrada	E
Proteção existente	Não tem

### Histórico

#### Referências documentais e bibliográficas:

Não tem.

**Registo predial ou urbano:** Não tem.

**Data de construção:** Não há memória.

**Período de atividade:** Última cozedura data de 1958.

**Restauros:** Não há memória.

**Proprietários:** Não tem.

**Gestores:** A comunidade daquele lugar.

**Construtores:** Não há memória.

**Situação atual:** Inativo.

### Características Gerais

**Técnica construtiva:** Pedra aparelhada com revestimentos e preenchimentos em argamassa.

**Materiais presentes:** Granito, madeira, um tipo de argamassa não identificado.

**Capacidade da fornalha:** 15 pães.

**Produtos confeccionados:** Pão.

### Dimensões

Secções do forno		Altura	Largura	Prof.
	Exterior	Arestas niveladas a 190cm	600cm	-
Parede lateral (S)	Interior	Arestas niveladas a 210cm	395cm	-
	Exterior	Arestas niveladas a 210cm	470cm	-
		Cumieira - 294cm		
Parede frontal (E)	Interior	Aresta à direita -180cm	233cm	-
		Aresta à esquerda -172cm		



Cumieira – 287cm

<b>Entrada (E)</b>	Arestas niveladas a 190cm	94cm	-
<b>Boca da fornalha (O)</b>	Arestas niveladas 53cm	48cm	190cm

**Análise da estrutura****Planta:** Retangular com cabeceira.**Estruturas exteriores****Cobertura:** Duas águas. Em lajes de granito.**Chaminé:** Não tem – a saída de fumo processa-se por um orifício na cobertura.**Paredes:** Parede S está parcialmente em ruína. Base larga em granito ao lado da parede S. Parede O assenta numa elevação de terreno.**Entrada:** Orientada a E, de recorte retangular, encimada por uma trave de madeira.**Porta:** Sem porta.**Estruturas interiores****Cobertura:** Suportado por um monólito arqueado, assente numa coluna rudimentar do lado direito, e do lado esquerdo na parede.**Apoios:** Em frente ao forno de cozer, existem dois apoios que possivelmente sustentariam um balcão. Existe um pequeno banco (bloco granítico) na parede N, que faz parte da base da coluna.**Paredes:** Parede N apresenta uma reentrância que poderá ter sido uma janela e tem também uma saída de fumo tosca. Na parede S (ao lado da entrada) existe uma outra reentrância quadrangular de maior dimensão que a da parede Norte que não indica uma função explícita. Na parede E está uma outra reentrância quadrangular de pequenas dimensões, que poderá ter sido parte de um sistema de fecho do forno, ou uma pedra aproveitada de outra construção.**Saídas de Fumo:** Uma na parede N.**Janelas:** Não tem.**Chaminé:** Chaminé rudimentar composta por um canal largo que termina numa saída de fumo, de pequena dimensão.**Fornalha:** Orientada a O, de recorte quadrangular. Interior em cúpula de granito.**Porta da fornalha:** Não tem.**Notas de campo:**

Informações prestadas no dia 2/10/2014, por Virgínia (92 anos), residente na Vila:  
 Não há recordação de alguma vez ter sido restaurado.





## Os dois fornos demolidos nas “inverneiras”, durante o século XX



Sobre estes dois fornos, que incluímos na contagem total dos 53 anunciados no título do artigo, e para os quais foi aberta uma ficha de inventário, apenas foi possível recolher informações através de conversas informais com a população. Os conteúdos ficaram integrados na secção “notas de campo”.

### 3.1.

#### **Ficha nº 42 – Assureira**

##### ***Notas de campo e informações adicionais:***

Referência no livro de Atas de 1977-1987 - Ata de 6/11/1983 - p.62 - “(...) onde foram gastos grande quantidade de tubaria em cimento e bastantes metros de cimento armado que em muito foi beneficiar este dito lugar (...)” - terá sido nesta altura que o forno comunitário foi demolido. Informações prestadas no dia 11/9/2014, por Manuel Rodrigues, residente na Vila, e Armandino Esteves, residente em Adofreire:

Os participantes neste desmantelamento foram o Sr. Armandino Esteves, o Sr. Manuel Esteves e o Sr. Manuel Domingues. Além de alargar a estrada o objetivo era reutilizar as pedras para se fazer um tanque de água comunitário para que os habitantes de Assureira não tivessem de lavar a roupa ao rio. Plano que não se concretizou. As pedras do forno compõem hoje em dia os muros que se fizeram no prolongamento da estrada. Relativamente à localização características do forno: estava localizado à entrada do Lugar. Cobertura de duas águas. Estrutura em granito. Não há memória da sua origem. Capacidade para 12 ou 13 broas. Era costume de em dias de casamento ou festa se fazer “o assado” que consistia em cabrito ou anho.





# 3.2.

## **Ficha nº 43 - Ramisqueira**

### **Notas de campo e informações adicionais:**

Informações prestadas no dia 14/10/2014, por Marcelo Afonso:

O Forno Comunitário original foi demolido para se fazer um alargamento da estrada, para que “os carros pudessem fazer manobras”. Usaram-se as suas pedras para construir um muro. A configuração deste forno era muito semelhante ao “privado” que se encontra na parte de cima. Era difícil de aquecer e, por isso, permitiam que se cozesse no privado. Era todo em pedra, incluindo a cobertura. Tinha capacidade para 10 pães. A Memória da última cozedura data da década de 60 ou da década de 70. Nunca foi restaurado. Não tinha apoios. Não tinha chaminés, nem janelas nem orifícios de qualquer tipo – nem faria muito sentido que as tivesse visto ser uma câmara aberta. Estava orientado a Norte. A fornalha tinha a porta em pedra. Estava em terreno desnivelado.



# 3.3.

## Ficha nº 44 - Bago de Baixo



### Notas de campo e informações adicionais:

Referido por Maria Rúbia e o Arlindo Pires, habitantes da Seara e do Bago de Baixo. Foi também sugerido por Leonor Esteves, habitante do Lugar da Ameijoeira e do Bago de Baixo. Foi na companhia de Leonor Esteves que se procurou e encontrou o que resta deste forno. Indicou que os seus familiares mais velhos se recordam deste ser um antigo forno comunitário, caído em desuso ao longo dos anos, não havendo qualquer memória da sua forma ou atividade. Talvez tenha sido desmantelado. Após análise creio tratar-se de uma ruína de um forno. Em redor da laje existe uma planta retangular com cabeceira ovalada, onde ainda são visíveis algumas pedras no chão. Existe um vão largo por baixo desta laje, indicando talvez o lugar de uma “borralheira”. A parte superior da laje apresenta ter extensão suficiente para sustentar uma “fornalha”, em cúpula. Existe ainda um extenso aglomerado de ruínas na margem do rio, a alguns metros deste forno. Este aglomerado de ruínas poderá ter sido um lugar, ao qual corresponderia este forno.

No campo da especulação, partindo do princípio que existe ligação com as ruínas na margem do rio, este forno estaria bem situado, encontrando-se num local arejado, pouco húmido e sombrio (situações que noutros casos dificultam o processo de aquecimento), tem fácil serventia a água corrente (conforme acontece com a maioria dos fornos) e encontra-se deslocado das tais ruínas, conforme se verifica com os restantes fornos comunitários, que por uma questão de segurança das casas, uma vez que o forno libertavam faúlhas durante o aquecimento e os telhados eram em colmo, eram normalmente construídos à margem do lugar.

Todavia é um caso que fica por apurar.





# BIBLIOGRAFIA

## *Fontes manuscritas e impressas*

AHDVC - 1º ofício (4 livros e 2 cadernos, 1777-1823), e 2º ofício (2 livros e 2 cadernos, 1823-1855). Cartório Notarial do Concelho de Castro Laboreiro (1777-1855).

AHMM - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO LABOREIRO (1842-1849) - Livro de Atas da Câmara Municipal de Castro Laboreiro (31.08.1842 a 21.04.1849). Cota. MMLG.1.1.5.74

SJFCLLM - JUNTA DE FREGUESIA DE CASTRO LABOREIRO (1959-2013) - Livros de Atas da Junta de Freguesia de Castro Laboreiro (06.02.1977 a 26.09.2013). S/cota.

SJFCLLM - JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAS DE MOURO (1975-2001) - Livros das Sessões da Junta da Freguesia de Lamas de Mouro (15.01.1975 a 14.05.2001). S/cota.

A

NE


XOS

# Declaração

O Município de Melgaço, na pessoa do seu Presidente, Manoel Batista Calçada, reconhece o mérito, a qualidade e a relevância do trabalho de investigação e inventariação dos fornos comunitários de Castro Laboreiro e Lamas de Mouro, para o município de Melgaço, no sentido da sua salvaguarda e divulgação, e agradece a Diana Alexandra Simões Carvalho por este projecto da sua iniciativa e que levou a bom porto entre 2014 e 2017.

**Melgaço, 28 de maio de 2019**

O Presidente da Câmara Municipal,



---

Manuel Batista Calçada Pombal